


Diagramma psicrometrico e trasformazioni dell'aria umida



Descrizione trasformazioni riportate sul diagramma psicrometrico

- 1 - 2: riscaldamento sensibile
- 1 - 3: raffreddamento sensibile
- 1 - 3 - 4: raffreddamento con deumidificazione
- 1 - 5: umidificazione adiabatica